

AEROFLEET CATAMARAN

België



Probleem

Zoutwater, vocht, zoute lucht.

Ondergrond buitenkant: polyester.

Ondergrond binnenkant: polyester en hout.

Oplossing

- Voorbehandeling: goed ontvetten, zorgvuldig schuren
- Systeem - buitenkant van de boot: **Cryltane DTS 20 + Mixtane Hoogglans**
- Systeem - binnenkant van de boot: **Cryltane DTS 20 + Mixtane** (diverse glansgraden).

