


9. Zugehörige Unterlagen

Ersatzteilzeichnung

BADU Block

Ausführung mit eingeklemmtem Druckdeckel



Z. Nr. VW61.002

Ersatzteilliste
BADU Block
Ausführung mit eingeklemmten Druckdeckel

gilt für:

BADU Block

32/160, 40/160, 50/160, 65/160, 80/160, 80/200, 100/160, 100/200, 125/315, 150/315

VDMA-Nr.	Bezeichnung
102	Spiralgehäuse
124	Vorfiltergehäuse
143	Saugsieb
160	Deckel
163	Druckdeckel
210	Welle
230	Lauftrad
341	Antriebslaterne
400	Flachdichtung
400.1	Flachdichtung
400.2	Flachdichtung
411.3	Dichtring
411.4	Dichtring
412.9	Runddichtring
433	Gleitringdichtung
502.1	Spaltring
502.2	Spaltring
515	Spannring
523	Wellenhülse
550.1	Scheibe
68-3	Abdeckplatte
701	Zirkulationsleitung
743	Entlüftungshahn
801	Flanschmotor
901.3	Sechskantschraube
902.3	Stiftschraube
902.4	Stiftschraube
902.5	Stiftschraube
902.10	Stiftschraube
903.1	Verschlusschraube
903.3	Verschlusschraube
903.4	Verschlusschraube
914.1	Innensechskantschraube
920.1	Sechskantmutter
920.4	Sechskantmutter
920.5	Sechskantmutter
920.6	Sechskantmutter
925	Kreuzgriff
930	Federscheibe
931	Sicherungsblech
940	Passfeder

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir um Bekanntgabe des Pumpentyps, der Seriennummer und der Nummer der betreffenden Teile!

VW61.002-01