lbwielsbeke@icloud.com

Lijst Burgemeester WIELSBEKE

Nieuws

Datum artikel: 2025-05-20

Gevaarlijke situatie voor fietsers op de Rijksweg Wielsbeke

De herinrichting van het kruispunt Baron van der Bruggenlaan met de Rijksweg is voltooid, ook het aanbrengen van wegmarkeringen in deze zone is recent gebeurd.

Hierbij werden conform het inrichtingsplan witte omgekeerde driehoeken '*haaientanden*' geschilderd aan weerszijden op het wegdek van de Rijksweg, enerzijds kant kasseistrook aan Vogelsang (foto 1), anderzijds aan de kant van de Baron van der Bruggenlaan (foto 2).

Aan deze laatste kant lijkt het er echter op dat autobestuurders tot vlak voor deze wegmarkering mogen rijden waardoor ze dwars over het rode fietspad komen te staan en bijgevolg de fietsers op de Rijksweg hinderen (zie rode ovaallijn foto 2).

Hopelijk wordt deze mogelijk onveilige situatie aangekaart bij de wegbeheerder van de Rijksweg, het Agentschap Wegen en Verkeer.

Foto 1:



Foto 2:

